



11.07.2024

Sicherheitsmitteilung Woody Valley X-Rated 7



Dem DHV waren mehrere Fälle von unabsichtlichen Retter-Auslösungen bei dem Gurtzeug Woody Valley X-Rated 7 (EAPR-GZ-0541/16) berichtet worden. Der Hersteller hat daraufhin eine Untersuchung der möglichen Ursache durchgeführt. Ergebnis: "Nach Untersuchung haben wir eine mögliche Konfiguration des Verschlusssystems gefunden, die zu diesen Fehlauflösungen geführt hat. Die Verdrehung des Splints in Kombination mit der Spannung der Gummibänder kann dazu führen, dass der Splint herausgezogen

wird".

Die Sicherheitsmitteilung beinhaltet eine Lösung des Problems durch eine Modifikation am Auslöse-Splint. Dies kann von den Haltern des Gurtzeugs selbst durchgeführt werden.

Woody Valley schätzt die Sicherheitsrelevanz als kritisch ein. Die in der Sicherheitsmitteilung genannte Modifikation muss vor dem nächsten Flug mit dem Gurtzeug durchgeführt werden.

[Sicherheitsmitteilung Woody Valley X-Rated 7 \(PDF\)](#)

Sicherheitsmitteilungen sind Ausdruck des Verantwortungsbewusstseins eines Herstellers für die Lufttüchtigkeit seiner Flugsport-Produkte. Sie sollten deshalb positiv, als ein wichtiger Beitrag zur Flugsicherheit, bewertet werden.

Safety notes are an expression of a manufacturer's sense of responsibility for the airworthiness of its aviation products. They should therefore be rated positively as an important contribution to flight safety.

[<< zurück](#)

