

## Sicherheitshinweis des Deutschen Gleitschirm- und Drachenflugverbandes e.V. (DHV)

<b>Datum</b>	25.3.2023
<b>Gerät</b>	<input type="checkbox"/> Gleitschirm <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gurtzeug</b> <input type="checkbox"/> Rettungsgerät <input type="checkbox"/> Hängegleiter <input type="checkbox"/> Schleppwinde <input type="checkbox"/> Schleppklinke <input type="checkbox"/> anderes
<b>Muster/Typ</b>	Gleitschirm-Gurtzeug Runa (PH_337.2021 oder PH_313.2020) Hersteller: S.E.A. Paragliders, Hungary <a href="https://shop.sea-wings.pro/en">https://shop.sea-wings.pro/en</a>
<b>Problem</b>	Bruch des Retter-Auslösegriffs

### Beschreibung

Beim einem Rettungsgeräte-Turnhallen-Training war der Auslösegriff des Rettungsgeräte-Containers gerissen. Die Auslösung ist auf Video dokumentiert. Dabei sind keine erhöhten Auslösekräfte erkennbar. Gemäß Prüfvorschriften muss die Verbindung Griff-Innencontainer mindestens 70 daN (ca. 70 kg) halten.

### Empfehlungen

Nutzer des Gurtzeugs sollten einen gründlichen Check des Auslösegriffes vornehmen. Bei Zweifeln ist die Verbindung durch Fachpersonal (Flugschule, Checkbetrieb) zu überprüfen. Bei Auffälligkeiten sollte der Hersteller kontaktiert werden.



Der Hersteller wurde vom DHV informiert. Der defekte Griff ist jedoch nicht mehr im Originalzustand verfügbar. Es kann deshalb nicht überprüft werden, ob der Abriss durch Herstellungsfehler oder einen Vorschaden verursacht worden ist. Dem Hersteller sind keine weiteren Fälle bekannt.

Karl Slezak  
DHV-Referat Sicherheit und Technik