

# Fehlerhafte Charly Finsterwalder Schliessen

Woody Valley, vertreten durch Turnpoint fastline GmbH erlässt aufgrund von fehlerhaften Charly Finsterwalder Schliessen wird für folgende Gurtzeuge:

X-RATED 3	ohne LTF
X-PRESSION ACRO	ohne LTF
MIX	DHV GS-03-0228-00
BIX	DHV GS-03-0246-01
X-OVER 2	DHV GS-03-0247-01
X-OVER 3	DHV GS-03-0247-01
MIX-AIRBAG	DHV GS-03-0302-04
PEAK	DHV GS-03-0310-04
VELVET2 T-LOCK	DHV GS-03-0335-06
VELVET2	DHV GS-03-0336-06
VELVET AIRBAG 2	DHV GS-03-0337-06
VELVET AIRBAG 2 T-LOCK	DHV GS-03-0338-06
PASSENGER	DHV GS-03-0340-06
PEAK2 T-LOCK	DHV GS-03-0348-07
PEAK2	DHV GS-03-0349-07
X-RATED 4	DHV GS-03-0366-07
X-RATED 5	EAPR GZ-7235/10

eine Sicherheitsmitteilung, sofern sie mit einer der folgenden Schliessen ausgestattet sind:



Der DHV (Deutscher Hängegleiterverband) hat eine Sicherheitsmitteilung betreffend der oben abgebildeten Charly Finsterwalder CLICKLOCK- und T-Lock-Schliessen am Brustgurt publiziert.

<http://www.dhv.de/web/newsdetails/article/unbedingt-sofort-checken-sicherheitsmitteilung-finsterwalder-gurtzeug-schliessen-click-lock-und-t-lock/>

Charly Finsterwalder beschränkt gemäß Sicherheitsmitteilung die Lebensdauer der Schliessen auf 4 Jahre, sofern sie im Brustgurt verbaut sind. Gurtzeuge mit Schliessen am Brustgurt, die älter als 4 Jahre sind, dürfen bis auf weiteres nur noch mit einer zusätzlichen Sicherungsschlinge geflogen werden.

Auf allen anderen Charly Finsterwalder CLICKLOCK- und T-Lock-Schliessen besteht eine generelle Beschränkung der Lebensdauer von 10 Jahren.

Woody-Valley und Turnpoint fastline GmbH stehen in Abklärung mit dem Lieferanten.  
Sobald mehr Details bekannt sind, werden diese umgehend publiziert.

Turnpoint fastline GmbH  
Edlingerstraße 68  
D-83071 Stephanskirchen / Baierbach  
Tel.: 08036 9088261  
Fax: 08036 9088261  
[www.turnpoint.de](http://www.turnpoint.de)  
[info@turnpoint.de](mailto:info@turnpoint.de)