

29.4.2023

Sicherheitsmitteilung Gleitschirme Papillon Raqoon

Raqoon 55 EAPR-GS-0665/17 (XS)

Raqoon 60 EAPR-GS-0666/17 (S)

Raqoon 80 EAPR-GS-0667/17 (SM)

Raqoon 85 EAPR-GS-0668/17 (M)

Raqoon 100 EAPR-GS-0669/17 (L)

Raqoon 120 EAPR-GS-0670/17 (XL)

Bei einem Papillon Raqoon waren weit unterdurchschnittliche Porositätswerte (Luftdurchlässigkeit) aufgefallen. Das betroffene Gerät zeigte bei Testflügen zwar eine selbständige Beendigung aller Strömungsabriss-Manöver, es wurde aber eine erhöhte Sackflugtendenz festgestellt.

Die Recherche hat ergeben, dass eine Qualitätsschwankung, die zu schwachen Luftdurchlässigkeitswerten führt, für die Farben orange und gelb des verwendeten Tuches Domenico Dokdo 30 nicht ausgeschlossen werden kann. Folgende Designs des Raqoon sind betroffen:

Colour 3 (Eintrittskante Mitte orange)

Colour 5 (Eintrittskante Mitte gelb)

Der Hersteller erlässt nachfolgende Sicherheitsmaßnahmen:

Papillon Raqoon in den Designs Colour 3 und Colour 5 müssen vor dem nächsten Flug einer Qualitätskontrolle in Form einer Porositätsmessung unterzogen werden müssen.

Die Porositätsmessungen werden kostenlos durchgeführt von:

Flugschule Papillon Wasserkuppe/Rhön www.papillon.de/wasserkuppe/

Flugschule Papillon Elpe/Hochsauerland www.papillon.de/sauerland/

APC Flugschule Stubaital/Tirol www.papillon.de/stubai/

Die Sicherheitsmaßnahme tritt sofort in Kraft.

PAPILLON PARAGLIDERS

Wasserkuppe 46

36129 Gersfeld

Fon: +49 (0)6654 - 75 48

Fax: +49 (0)6654 - 82 96

info@papillon-paragliders.com