

Sicherheitsmitteilung Quick-Out Karabiner am 01. April 2019

Beim Einrichten der Fertigung der Quick-Out Tasten im Januar 2015 wurden etwa 20 Tasten einer Seite fehlerhaft produziert. Einige dieser Tasten wurden versehentlich montiert und mindestens ein solchermaßen fehlerhafter Quick-Out Karabiner in Umlauf gebracht. Durch den Fehler entfällt eine der 4 Sicherheitsstufen: Zum Auslösen genügt das alleinige Drücken der intakten Taste, anstatt dass beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen.

Bei der Endkontrolle wird jeder einzelne Quick-Out Karabiner einer Belastungsprobe von 2.000 DaN unterzogen. Der Fehler fiel dabei jedoch nicht auf, da die Belastungsprobe auch mit nur einer intakten Taste bestanden wird.

Wird der Quick-Out gemäß der aktuellen Fassung unserer Betriebsanleitung, die auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung steht, bedient, fällt der Fehler sofort auf. Dort ist beschrieben, dass der Einsatz des Quick-Out durch bloßes kräftiges Herunterdrücken (ohne gleichzeitiges Drücken der Verschlussstasten) einrasten muss. Eine fehlerhafte Taste verhindert dies.

Wir fordern alle Quick-Out Nutzer dazu auf, die Karabiner dementsprechend vor der nächsten Inbetriebnahme zu prüfen.

Zusätzlich bei uns eingeführte Prüfmaßnahmen bei der Endkontrolle der Quick-Out Karabiner schließen solche Fehler zukünftig zuverlässig aus.

Link zum Download der Betriebsanleitung: finsterwalder-charly.de/de/downloads.html

Das Bild rechts zeigt einen Quick-Out Karabiner mit einer fehlerhaft montierten Taste:

