

## Sicherheitshinweis des Deutschen Gleitschirm- und Drachenflugverbandes e.V. (DHV)

<b>Datum</b>	11.10.2023
<b>Gerät</b>	<input type="checkbox"/> Gleitschirm <input checked="" type="checkbox"/> Gurtzeug <input type="checkbox"/> Rettungsgerät <input type="checkbox"/> Hängegleiter <input type="checkbox"/> Schleppwinde <input type="checkbox"/> Schleppklinke <input type="checkbox"/> anderes _____
<b>Muster/Typ</b>	Beinsack-Gurtzeuge ohne zusätzliche Herausfall-Sicherungen
<b>Sonstiges</b>	

### Beschreibung

#### Unfall-Serie mit Beinsack-Gurtzeugen ohne zusätzliche Herausfallsicherungen

Über die gemeinsame Europäische Unfalldatenbank sind 2023 bisher 5 Unfälle durch Herausfallen aus dem Beinsack-Gurtzeug bekannt geworden, darunter 2 tödliche. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass ausschließlich Gurtzeuge betroffen waren, die über keine zusätzlichen Herausfall-Sicherungen verfügen. Der DHV hat eine Untersuchung durchgeführt und [Erkenntnisse hier zusammengetragen](#).

### Empfehlungen

Pilotinnen und Piloten, die ein Beinsack-Gurtzeug ohne zusätzliche Herausfallsicherung benutzen, sollten

- sich der Problematik bewusst sein,
- besonders gründlich und konzentriert bei den Startvorbereitungen sein,
- den Partnercheck durch andere Piloten nutzen,
- bei ihrem Hersteller wegen der Möglichkeit nachrüstbarer Herausfallsicherungen nachfragen.

Die Untersuchungen haben zudem ergeben, dass in vielen Fällen Ablenkung bei den Startvorbereitungen und Checks zum fatalen Vergessen des Schließens der Gurte beigetragen hat. Wenige Merksätze sind deshalb so wichtige wie dieser:

**„ Lass Dich bei den Startvorbereitungen und Checks durch nichts und niemanden ablenken“!**

Karl Slezak

DHV-Referat Sicherheit und Technik